



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
DAERAH MERSING
JALAN IBRAHIM
86800 MERSING
NEGERI JOHOR DARUL TA'ZIM



TELEFON: 07-799 1201
FAKSIMILI: 07-799 4807
EMAIL: jpsmersing@johor.gov.my

Ruj. Kami : () dlmJPS.MG.02/2013
Tarikh : 28 November 2019

Golden Ecosystem Sdn Bhd
Level 6, Menara Mitralan,
No.13A Jalan PJU 5/1,
Kota Damansara PJU 5
47810 Petaling Jaya, Selangor

Tel : 03-76294112
Fax : 03-76294113

Tuan,

LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN LADANG KELAPA SAWIT DI PTD 4882, PTD 4085, PTD 4963, PTD 4118, PTD 4177 DAN PTD 4121, MUKIM PADANG ENDAU, DAERAH MERSING, JOHOR

Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas dan surat tuan No.Ruj. GESB/19GE011/L106/131119 bertarikh 13 November 2019 adalah berkaitan.

2. Untuk makluman pihak tuan, mukim Padang Endau merupakan kawasan sering dilanda banjir disebabkan hujan lebat berterusan dan air pasang besar beserta limpahan air dari Sungai Endau apabila tiba musim tengkujuh.
3. Bersama-sama ini disertakan **Lampiran A1 dan A2** iaitu koordinat dan lokasi kawasan banjir yang berlaku berhampiran cadangan projek pembangunan yang dikemukakan untuk tindakan tuan selanjutnya.
4. Sukacita diingatkan cadangan projek pembangunan ini masih tertakluk di bawah pekeliling dan garis panduan yang sedang berkuatkuasa. Kerjasama dari pihak tuan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(MD SHAHRIL BIN MD SHAMSUDIN)
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan dan Saliran
Daerah Mersing
mfarisqbal@johor.gov.my

s.k.:

1. Fail Timbul
2. Fail

LAMPIRAN A1

Bil.	Lokasi banjir	Koordinat lokasi	
		Latitud	Longitud
1.	Jalan Bulang	2.652233	103.617767
2.	Jalan Dato' Mohd Ali	2.654872	103.615991
3.	Kg. Sungai Padang	2.639355	103.617569
4.	Kg. Semaloi	2.625387	103.631693
5.	Kg. Bukit Pasir	2.612664	103.625842
6.	Kg. Labong	2.588866	103.629389



JPS DAERAH MERSING

Lokasi Kawasan Banjir

SKALA :

TARIKH :

DILUKIS OLEH :

DISEMAK OLEH :

LAMPIRAN A2