



**JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH UTARA
JALAN AKUARIUM
11700 GELUGOR
PULAU PINANG**

Tel : 604-6579636
Faks : 604-6575521
Laman Web : www.marine.gov.my

**PEKELILING PELABUHAN NO.18/2017
PORT CIRCULAR NO. 18/2017**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA
FROM : DIRECTOR OF MARINE NORTHERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 27 Mac 2017
DATE : 27 Mac 2017

CARTA BERKAITAN : MAL 5529
RELEVANT CHART

**KERJA-KERJA PENGALIHAN PELAMPUNG PANDU 2R DAN 2G PADA KEDUDUKAN ASAL DI
PERAIRAN KUALA PERLIS**

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja pengalihan pelampung pandu 2R dan 2G pada kedudukan asal di perairan Kuala Perlis akan dilakukan dalam masa terdekat. Maklumat pelampung pandu adalah seperti berikut:

Bil	Nama Pelampung pandu	Kedudukan	Sifat Lampu
1.	Pelampung Pandu 2G	Lat : 06°23'29.0 "N Long : 100°04'41.1"E	FL.G.2s
2.	Pelampung Pandu 2R	Lat : 06°24'05 "N Long : 100°06'50 "E	FL.R.4s

Semua vesel diminta untuk menjauhi dan berhati-hati apabila berhampiran dengan kawasan kerja tersebut.

**“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”**



DIVERSION WORKS BUOY 2R AND 2G IN THE ORIGINAL POSITION IN KUALA PERLIS

Shipping Communities are advised that the work diversion buoy 2R and 2G in the original position in Kuala Perlis will take place in near future. Buoy information is as follows :

Bil	Name of Buoy	Position	Characteristic
1.	Buoy 2G	Lat : 06°23'29.0 "N Long : 100°04'41.1"E	FL.G.2s
2.	Buoy 2R	Lat : 06°24'05 "N Long : 100°06'50 "E	FL.R.4s

All vessels are kindly advised to keep clear of this vicinity and navigate with caution when approaching the working area.

(KAPT ABDUL SAMAD BIN SHAIK OSMAN)

*Pengarah Laut Wilayah Utara
Director Of Marine Northern Region*

**“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”**

