



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH UTARA
JALAN AKUARIUM
11700 GELUGOR
PULAU PINANG



Tel : 604-6579636
Faks : 604-6575521
Laman Web : www.marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN NO.04/2017
PORT CIRCULAR NO. 04/2017

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA
FROM : DIRECTOR OF MARINE NORTHERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 13 Januari 2017
DATE : 13 January 2017

CARTA BERKAITAN : MAL 5622, 5630
RELEVANT CHART : MAL 5622, 5630

TANDARAH SUAR KUALA KEDAH NO.2R TUMBANG DI PERAIRAN KUALA KEDAH

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa Tandarlah Suar Kuala Kedah No.2R tumbang di perairan Kuala Kedah. Butiran tandarlah Suar adalah seperti berikut.

Nama Tandarlah Suar : KUALA KEDAH NO.2R

Posisi : Lat : 06°05'11.43" N
Long : 100°14'50.71" E

Sifat Lampu : Q.R

Julat : 4.7M, 8NM

Daymark : RED

Semua vesel diminta untuk menjauhi dan berhati-hati apabila berhampiran dengan kawasan tandarlah suar ini.

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”



Cert. No : MAS 101138 (B)

BEACON KUALA KEDAH NO.2R COLLAPSE AT KEDAH STATE WATERS

*Shipping Communities are advised that beacon Kuala Kedah No.2R collapse at Kedah State Water.
Details of beacons is as follows :-*

Name of beacons : KUALA KEDAH NO.2R

Position : Lat : 06°05'11.43" N
Long : 100°14'50.71" E

Characteristic : Q.R

Range : 4.7M, 8NM

Daymark : RED

All vessels are kindly advised to keep clear of this vicinity and navigate with caution when near the area of the beacons

(MOHD SAZALI BIN HJ.MOHD SAAD)
*b.p. Pengarah Laut Wilayah Utara
For Director Of Marine Northern Region*

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”



Cert. No : MAS 101138 (B)